



Es muss darauf geachtet werden, dass sich das Bremskabel in der Hülse befindet (siehe 1. Bild)

Es kann gelegentlich vorkommen, dass das Bremskabel durch das Zusammenklappen des Anhängers aus der Hülse gezogen wird (siehe 2. Bild). Dadurch steht das Kabel minimal auf Spannung und die Bremse wird infolgedessen leicht angezogen, wodurch das Schleifgeräusch entsteht.

Dies kann ganz leicht behoben werden, indem das Ende des Bremskabels wieder in die Hülse gesteckt wird.